



# Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN  
CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728  
<http://www.prefeituradeapodi.com.br/>

Usuário: LAZARO BANDEIRA E	Chave de Autenticação 1283-2853-761	Página 1 / 4
----------------------------	--	-----------------

## Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Licitação: PPRP024/2018

Data de abertura: 30/05/2018

Modalidade: Pregão

Valor total estimado: R\$ 596.466,65

Forma de julgamento: Por item

Tipo da licitação: Menor preço

**Objeto:** Registro de preço para eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de instalação e de assistência técnica, englobando a manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em centrais de ar, condicionadores de ar, gelagua, geladeira e congêneres, instalados ou que serão instalados nas unidades administrativas da estrutura física das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Apodi.

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
1	400,00000	Exclusivo	UND	9225 - SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS	Encerrado	

Serviço de instalação com fornecimento de todo material necessário, tais como (tubo de cobre de 1/4 e 1/2, esponjoso de 1/4 e 1/2, suporte de ferro original, fita pvc, cabo pp 3x2.50mm, bem como demais materiais que forem necessários). serviço de reinstalação com fornecimento de todo material necessário, tais como (tubo de cobre de 1/4 e 1/2, esponjoso de 1/4 e 1/2, suporte de ferro original, fita pvc, cabo pp 3x2.50mm, bem como demais materiais que forem necessários). limpeza do sistema de ventilação, filtro de ar (c/substituição quando necessário) e demais parte móveis sujeito ao atrito de oxidação a que estão expostos. medição de tensão e da corrente na entrada do equipamento, do motor ventilador e do compressor. verificar a operação de drenagem de água da bandeja. proceder a medição da temperatura ambiente, deixando-a dentro dos limites toleráveis. fazer vácuo no sistema. medir temperatura insuflamento e retorno. medir pressão alta e baixa. fazer aterramento. medir corrente de operação. limpeza das partes dos componentes elétricos. inspeção do termostato, rele, chave seletora, capacitores, motor ventilador, motor compressor e etc. inspeção da pintura e ventilação do chassis, como forma de detectar furos provocados por ferrugens. lavagem do chassis e gabinete. limpeza/ desobstrução dos trocadores de calor, condensador, evaporador e dreno com produtos quimicos adequado. verificação e lubrificação dos mancais e eixos do motor de ventilação. verificar a existência de vazamento de gás, reparando o dano se for o caso. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.

Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não	1	2086 - R A DE FREITAS - ME		115,00000	46.000,00
Não	2	3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		130,00000	52.000,00
Não	Desclassificado	3060 - DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA 01701579464		116,00000	46.400,00
Não	Desclassificado	3059 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349		263,00000	105.200,00

2	300,00000	Exclusivo	UND	9236 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DE 7.000 A 24.000 BTUS	Encerrado	
---	-----------	-----------	-----	---	-----------	--

Lavar as serpentinas com jato d'água. lavagem das serpentinas de evaporação e condensadora com produto químico adequado. limpeza de filtro de ar. limpeza de gabinetes. limpeza da turbina ou hélice. verificar a existência de vazamento de gás, reparando o dano se for o caso. limpeza de bandeja e dreno. verificação de ruído e vibração. verificação do rolamento do micro motor. verificar e corrigir a vedação das conexões. limpeza do sistema de ventilação. verificar isolamento térmico. corrigir ponto de corrosão. corrigir reperto e reposição de parafusos. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.

Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não	1	2086 - R A DE FREITAS - ME		59,00000	17.700,00
Não	2	3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		60,00000	18.000,00
Não	Desclassificado	3060 - DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA 01701579464		70,00000	21.000,00
Não	Desclassificado	3059 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349		96,00000	28.800,00

3	260,00000	Exclusivo	UND	9237 - CONserto de GELADEIRAS E FRIGOBAR	Encerrado	
---	-----------	-----------	-----	--	-----------	--

Serviço de troca de compressor. limpeza do sistema (evaporadores e condensadores). troca de termostato. troca de filtro secador. fazer vácuo no sistema. efetuar carga de gás refrigerante de acordo com o sistema e compressor. medir amperagem de acordo com o compressor. verificar



# Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728

<http://www.prefeituradeapodi.com.br/>

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação  
1283-2853-761

Página  
2 / 4

## Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
				borracha de amortecimento. verificar e corrigir gaxetas (superior e inferior). verificar e corrigir lanternagem. verificar e corrigir pintura. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.		
	<b>Acima máximo</b>	<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
	Não	1	2086 - R A DE FREITAS - ME		167,00000	43.420,00
	Não	2	3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		180,00000	46.800,00
	Não	Desclassificado	3060 - DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA 01701579464		165,00000	42.900,00
	Não	Desclassificado	3059 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349		220,00000	57.200,00
4	280,00000	Exclusivo	UND	9238 - CONCERTO DE GELAGUA Serviço de troca de compressor. limpeza do sistema (evaporador e condensador). troca de termostato. troca de torneiras. troca de mangueiras. troca de filtro secador. fazer soldagem perfeita. fazer vácuo no sistema. efetuar carga de gás refrigerante de acordo com o sistema e compressor. medir amperagem de acordo com o compressor. verificar borracha de amortecimento. verificar e corrigir pintura. verificar e corrigir lanternagem. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.	Encerrado	
	<b>Acima máximo</b>	<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
	Não	1	2086 - R A DE FREITAS - ME		129,00000	36.120,00
	Não	2	3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		130,00000	36.400,00
	Não	Desclassificado	3059 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349		163,00000	45.640,00
	Não	Desclassificado	3060 - DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA 01701579464		165,00000	46.200,00
5	300,00000	Exclusivo	UND	9240 - CONCERTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL Serviço de troca de compressor. limpeza do sistema (evaporador e condensador). troca de termostato. troca de filtro secador. fazer solda perfeita. fazer vácuo no sistema. efetuar carga de gás refrigerante de acordo com o sistema e compressor. medir amperagem de acordo com o sistema. verificar borracha de amortecimento. serviço de troca de gaxetas. serviço de troca de canos pvc. serviço de troca de torneiras. verificar esponjoso. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.	Encerrado	
	<b>Acima máximo</b>	<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
	Não	1	2086 - R A DE FREITAS - ME		154,00000	46.200,00
	Não	2	3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		155,00000	46.500,00
	Não	Desclassificado	3060 - DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA 01701579464		159,80000	47.940,00
	Não	Desclassificado	3059 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349		180,00000	54.000,00
6	380,00000	Exclusivo	UND	9224 - SPLIT DE 7.000 A 10.000 BTUS Serviço de instalação com fornecimento de todo material necessário, tais como (tubo de cobre de 1/4 e 3/8, suporte de ferro original, fita pvc, cabo pp 3x1.50mm, bem como demais materiais que forem necessários). serviço de reinstalação com fornecimento de todo material necessário, tais como (tubo de cobre de 1/4 e 3/8, suporte de ferro original, fita pvc, cabo pp 3x1.50mm, bem como demais materiais que forem necessários). limpeza do sistema de ventilação, filtro de ar (c/substituição quando necessário) e demais parte móveis sujeito ao atrito de oxidação a que estão expostos. medição de tensão e da corrente na entrada do equipamento, do motor ventilador e do compressor. verificar a operação de drenagem de água da bandeja. proceder a medição da temperatura ambiente, deixando-a dentro dos limites toleráveis. fazer vácuo no sistema. medir temperatura insuflamento e retorno. medir pressão alta e baixa. fazer aterramento. medir corrente de operação. limpeza das partes dos componentes elétricos.	Encerrado	



# Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728

<http://www.prefeituradeapodi.com.br/>

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação  
1283-2853-761

Página  
3 / 4

## Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)	
				inspeção do termostato, rele, chave seletora, capacitores, motor ventilador, motor compressor e etc. inspeção da pintura e ventilação do chassi, como forma de detectar furos provocados por ferrugens. lavagem do chassi e gabinete. limpeza/ desobstrução dos trocadores de calor, condensador, evaporador e dreno com produtos quimicos adequado. verificação e lubrificação dos mancais e eixos do motor de ventilação. verificar a existência de vazamento de gás, reparando o dano se for o caso. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.			
		<b>Acima máximo</b>	<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
		Não	1	2086 - R A DE FREITAS - ME		120,00000	45.600,00
		Não	2	3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		210,00000	79.800,00
		Não	Desclassificado	3060 - DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA 01701579464		121,00000	45.980,00
		Não	Desclassificado	3059 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349		216,00000	82.080,00
7	420,00000	Exclusivo	UND	9226 - SPLIT DE 24.000 BTUS Serviço de instalação com fornecimento de todo material necessário, tais como (tubo de cobre de 3/8 e 5/8, esponjoso de 3/8 e 5/8, suporte de ferro original, fita pvc, cabo pp 3x4.0mm, bem como demais materiais que forem necessários). serviço de reinstalação com fornecimento de todo material necessário, tais como (tubo de cobre de 3/8 e 5/8, esponjoso de 3/8 e 5/8, suporte de ferro original, fita pvc, cabo pp 3x4.0mm, bem como demais materiais que forem necessários). limpeza do sistema de ventilação, filtro de ar (c/substituição quando necessário) e demais parte móveis sujeito ao atrito de oxidação a que estão expostos. medição de tensão e da corrente na entrada do equipamento, do motor ventilador e do compressor. verificar a operação de drenagem de água da bandeija. proceder a medição da temperatura ambiente, deixando-a dentro dos limites toleráveis. fazer vácuo no sistema. medir temperatura insuflamento e retorno. medir pressão alta e baixa. fazer aterramento. medir corrente de operação. limpeza das partes dos componentes elétricos. inspeção do termostato, rele, chave seletora, capacitores, motor ventilador, motor compressor e etc. inspeção da pintura e ventilação do chassi, como forma de detectar furos provocados por ferrugens. lavagem do chassi e gabinete. limpeza/ desobstrução dos trocadores de calor, condensador, evaporador e dreno com produtos quimicos adequado. verificação e lubrificação dos mancais e eixos do motor de ventilação. verificar a existência de vazamento de gás, reparando o dano se for o caso. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.	Encerrado		
		<b>Acima máximo</b>	<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
		Não	1	2086 - R A DE FREITAS - ME		159,00000	66.780,00
		Não	2	3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		245,00000	102.900,00
		Não	Desclassificado	3060 - DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA 01701579464		160,00000	67.200,00
		Não	Desclassificado	3059 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349		250,00000	105.000,00
8	260,00000	Exclusivo	UND	9227 - ARCONDICIONADO DE JANELA Verificar e consertar tudo que comprometa o bom desempenho deste equipamento, incluindo se necessário o fornecimento de peças, tais como (compressor, condesador, termostato, filtros, rolamentos, bem como demais materiais que forem necessários). serviço de troca de compressor. limpeza do sistema (condesador e evaporador). serviço de troca de termostato. serviço de troca de filtro secador. fazer soldagem perfeita. fazer vácuo no sistema. efetuar carga de gás refrigerante de acordo com sistema e compressor. medir emperagem de acordo com o compressor. verificar borracha de amotecimento. verificar rolamentos do motor ventilador. verificar turbina do ventilador, verificar hélice do ventilador.	Encerrado		
		<b>Acima máximo</b>	<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
		Não	1	3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		150,00000	39.000,00
		Não	2	2086 - R A DE FREITAS - ME		180,00000	46.800,00



# Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 Fone: (84) 3333-2728

<http://www.prefeituradeapodi.com.br/>

Usuário: LAZARO BANDEIRA E

Chave de Autenticação  
1283-2853-761

Página  
4 / 4

## Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
	Não	Desclassificado	3059 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349		156,00000	40.560,00
9	260,00000	Exclusivo	UND	9239 - CONCERTO DE FREEZER Serviço de troca de compressor. limpeza do sistema (evaporador e condensador). troca de termostato. troca de filtro secador. fazer solda perfeita. fazer vácuo no sistema. efetuar carga de gás refrigerante de acordo com o sistema e compressor. verificar borracha de amortecimento. verificar e corrigir pintura. verificar e corrigir lanternagem. serviço de troca de graxetas. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.	Encerrado	
	<b>Acima máximo</b>	<b>Colocação</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
	Não	1	2086 - R A DE FREITAS - ME		134,00000	34.840,00
	Não	2	3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		180,00000	46.800,00
	Não	Desclassificado	3060 - DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA 01701579464		135,00000	35.100,00
	Não	Desclassificado	3059 - FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349		186,00000	48.360,00

### Resumo dos licitantes vencedores

Credor/Fornecedor	Item	Valor Total (R\$)
3058 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	8	39.000,00
2086 - R A DE FREITAS - ME	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	336.660,00
	<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>375.660,00</b>